

005608

升降機每月定期檢查紀錄表

長風電梯工業有限公司

電話03-8530333 03-8545888

傳真03-8541666

花蓮縣吉安鄉中央路三段188號

客 戶：179.法務部矯正署自強外役監獄 (油)
B97609690035

客戶編號：花蓮縣光復鄉建國路1段自強新村1號

聯絡人吳建廷 8703914*308

地 址：傳真 8705512

機種型式：

日 期：110年9月14日

到達時間：13時52分

完成時間：14時39分

類 別：☐ A定期保養
☐ B保固

檢查項目	檢查內容及方法	檢查結果				
		1	2	3	4	5
1.終點極限開關	以手動低速運轉檢測上、下部之終點極限開關，其性能應良好。	✓				
	油壓間接式升降機其防止柱塞超程之極限開關性能應良好。	✓				
2.緊急停止裝置	檢測調速機阻擋器動作時，能否帶動牽引速連桿確實夾住導軌，使車廂停止下降。	✓				
	油壓直接式升降機其防爆閥動作時應能制止車廂下降。	✓				
3.電磁制動器	檢視電磁煞車制動能力是否良好。	✓				
	制動彈簧、螺栓、剎車履塊應無顯著之變形、龜裂或鬆動。	✓				
	來令片與剎車鼓（盤）間隙適當、接觸面無油污及顯著磨損，固定鉚釘無鬆動；	✓				
	來令片磨耗未達原厚度之1/2，剎車鼓表面無顯著刮傷。	✓				
4.控制裝置	車廂及乘場之按鈕、樓層及方向顯示器動作應正常。	✓				
	各出入口門之開閉情形動作應正常。	✓				
	受電盤控制箱各開關功能應正常，接線端點應確實鎖緊，	✓				
	各電磁接觸器動作應良好無異狀。	✓				
5.其他安全裝置	各出入口門之電氣及機械連鎖裝置，性能應保持良好。	✓				
	能自車廂內與外部連絡呼叫裝置及通訊裝置，其性能應良好。	✓				
	車廂內停止開關性能應良好；如為露出式者應與緊急呼叫裝置連接。	✓				
	廂上停止開關、手動操縱器及（手動／自動）切換開關等性能應良好。	✓				
6.鋼索及其末端配件	坑底維修檢查用照明設備及停止開關性能應良好。	✓				
	檢視鋼索有無異常磨損、斷絲、扭結、顯著變形或腐蝕。	✓				
	檢視每條鋼索張力有無均勻。	✓				
	檢視雙重螺帽、插梢及彈簧等配件有無鬆脫、鏽蝕、龜裂之現象。	✓				
7.液壓裝置	主鋼索末端固定正確且具有防鬆或自緊性能。	✓				
	檢視油箱、壓力配管、壓力錶、油壓缸、柱塞等有無漏油、損傷。	✓				
	檢測安全閥、逆止閥、緊急下降閥性能是否正常。	✓				
	檢測防制馬達空轉裝置、溫控開關、停車水平校正裝置性能是否正常。	✓				
8.導軌	檢測柱塞超程開關、鋼索或鍊條之鬆弛開關性能是否良好。	✓				
	導軌、托架應固定良好，不得有顯著銹蝕、變形、損傷。	✓				
	軌夾、魚尾板之螺栓、螺帽應無鬆動、顯著銹蝕。	✓				
9.車廂結構	檢視出入口門、門框、壁板、頂板、底板及踏板有無損傷、顯著變形。	✓				
10.標示	操作方法、故障時之處置方法、用途、積載荷重應貼於易見之處。	✓				
	保養負責單位及編號應貼於明顯處。	✓				
11.其他						

處理情形：

備註：檢查結果：良好者打「✓」，無須項者打「／」，不良者打「X」並應將處理情形填註於處理情形欄。

檢查人員

技術士 吳建廷
執照號碼(乙)084-008165
機械師(丙)127-002185

客戶簽認

陳 列 凡